

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60335-2-89
Edition 3.0 2019-06

IEC 60335-2-89
Édition 3.0 2019-06

**HOUSEHOLD AND SIMILAR ELECTRICAL
APPLIANCES – SAFETY –**

**Part 2-89: Particular requirements for
commercial refrigerating appliances and ice-
makers with an incorporated or remote
refrigerant unit or motor-compressor**

**APPAREILS ÉLECTRODOMESTIQUES ET
ANALOGUES – SECURITÉ –**

**Partie 2-89: Exigences particulières pour les
appareils de réfrigération et fabriques de glace à
usage commercial avec une unité de fluide
frigorigène ou un motocompresseur incorporés
ou à distance**

CORRIGENDUM 2

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

2 Normative references

Add, after the reference to IEC 60335-2-34:2012 and its amendments the following new reference:

IEC 60335-2-34:2021, Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors

11 Heating

11.8

Replace, in the text of the Addition, the three occurrences of "IEC 60335-2-34" with "IEC 60335-2-34:2012 or IEC 60335-2-34:2021".

19 Abnormal operation

19.1

Add, in the second paragraph, after "19.101 and 19.102 of IEC 60335-2-34:2012" the following new text: "or 19.101 and 19.102 of IEC 60335-2-34:2021".

22 Construction

22.109

Add, in the fifth paragraph and first bullet of the compliance statement, after the two occurrences of "Table 101 of IEC 60335-2-34:2012/AMD2:2016" the following new text: "or Table 101 of IEC 60335-2-34:2021".

Add, in the second bullet of the compliance statement, after "Table 102 of IEC 60335-2-34:2012/AMD2:2016" the following new text: "or Table 102 of IEC 60335-2-34:2021".

Corrections à la version française:

2 Références normatives

Ajouter, après la référence à l'IEC 60335-2-34:2012, y compris ses amendements, la nouvelle référence suivante:

IEC 60335-2-34:2021, Appareils électrodomestiques et analogues – Sécurité – Partie 2-34: Exigences particulières pour les motocompresseurs

11 Échauffements

11.8

Remplacer, dans le texte de l'Addition, les trois occurrences de "l'IEC 60335-2-34" par "l'IEC 60335-2-34:2012 ou l'IEC 60335-2-34:2021".

19 Fonctionnement anormal

19.1

Ajouter, dans le second alinéa, après "19.101 et 19.102 de l'IEC 60335-2-34:2012" le nouveau texte suivant: "ou 19.101 et 19.102 de l'IEC 60335-2-34:2021".

22 Construction

22.109

Ajouter, dans le cinquième alinéa et la première puce de la modalité d'essai, après les deux occurrences de "le Tableau 101 de l'IEC 60335-2-34:2012/AMD2:2016" le nouveau texte suivant: "ou le Tableau 101 de l'IEC 60335-2-34:2021".

Ajouter, dans la deuxième puce de la modalité d'essai, après "le Tableau 102 de l'IEC 60335-2-34:2012/AMD2:2016" le nouveau texte suivant: "ou le Tableau 102 de l'IEC 60335-2-34:2021".
